国网山东省电力公司滨州供电公司 山东滨州博兴成达 110kV 变电站异地新建工程 竣工环境保护验收意见

2021年9月30日,国网山东省电力公司滨州供电公司组织召开了山东滨州博兴成达110kV变电站异地新建工程竣工环境保护验收会议。参加会议的有:建设单位国网山东省电力公司滨州供电公司,技术审查单位国网山东省电力公司电力科学研究院,验收调查单位山东省波尔辐射环境技术有限公司及特邀专家,会议成立了验收工作组(名单附后)。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、 技术评审单位关于工程的技术审查情况的汇报、验收调查单位关于 工程竣工环境保护验收调查情况的汇报,并审阅了相关资料。经认 真讨论、审议,形成验收意见如下:

一、工程建设基本情况

山东滨州博兴成达 110kV 变电站异地新建工程包括成达 110kV 变电站、110kV 锦城 I 线、110kV 锦城 II 线、110kV 锦城 IZ程。

成达 110kV 变电站位于博兴县 S228 省道以东、X240 乡道以北、山东成达新能源科技有限公司厂区内。变电站东侧为厂区空地,西侧为仓库,南侧为停车场,北侧为空地。变电站本期新建 2 台 63MVA主变,主变户外布置,110kV 配电装置为户内 GIS。输电线路为双回架空 0.51km,双回电缆 0.57km,全线位于滨州市博兴县境内。

二、工程变动情况

根据《输变电建设项目重大变动清单(试行)》(环办辐射[2016]84号),判定本工程不存在重大变动。

三、环境保护设施落实及调试情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求,落实了 污染防治和生态保护措施,措施有效。

四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施,生态恢复状况良好;工程及环境保护目标处电磁环境和声环境、变电站厂界噪声监测值均符合相关标准要求;变电站内生活污水不外排,对水环境无影响;固体废弃物得到妥善处置,对环境无影响;已制定环境风险应急预案,环境风险控制措施可行。

五、验收结论

山东滨州博兴成达 110kV 变电站异地新建工程环境保护手续齐全,落实了环境影响报告表及其批复文件要求,各项环境保护措施有效,验收调查表符合相关技术规范,验收监测结果满足相关标准要求,满足项目竣工环境保护验收条件,验收合格。

六、后续要求

进一步加强工程运行期巡查、环境管理,做好公众科普宣传工作。

验收工作组 2021 年 9 月 30 日

国网山东省电力公司滨州供电公司

山东滨州博兴成达 110kV 变电站异地新建工程竣工环保验收组成员签字表

验收工作组	机构	姓名	单 位	职务/职称	签字
组长	建设单位	曹金京	国网滨州供电公司发展策划部	副主任	湖路.
成		李蓬	国网滨州供电公司发展策划部	环保专工	多莲
11.20		王志	国网滨州供电公司发展策划部	前期专工	五花.
员		赵红雨	国网滨州供电公司建设部项目部	专工	* Eden &
		宋波	国网滨州供电公司经济技术研究所	专工	实腹

国网山东省电力公司滨州供电公司

山东滨州博兴成达 110kV 变电站异地新建工程竣工环保验收组成员签字表

验收工作组	机 构	姓名	单 位	职务/职称	签字
成	技术审评单位	臧玉魏	国网山东省电力公司电力科学研究院	高工	和独立
	调查表 编制单位	刘倩倩	山东省波尔辐射环境技术有限公司	工程师	文信馬
员	技术专家	李祥明	山东省辐射环境管理站	研究员	李绵明
		马君健	山东省分析测试中心	高工	基档
		谢连科	国网山东省电力公司电力科学研究院	教 高	沙科曼加